

Querbauwerke an der Großen Vils

Fluss-km	Bauwerk	Bescheid	Durchgängigkeit	
76,9	Triebwerk Wörthmühle	vom 13.03.2099	Fischpass	
85,14	Triebwerk Lichtenburg	Altrecht	nein	
86,93	Triebwerk Kindlmühle	Altrecht	Indirekt über Flutkanal und Fischpass Pfarrerwehr	
88,15	Triebwerk Obermühle	Altrecht	nein	
89,35	Düker		ja	
90,3	Triebwerk Gaindorfermühle	Altrecht	nein	
94,1	Triebwerk Niedermühle	Altrecht	nein	
94,57	Triebwerk Hackelsbergermühle	Altrecht	nein	
97,7	Absturz bei Bachmühle		ja: Raue Rampe	
101,32	Triebwerk Burgermühle	Altrecht	ja: Weiträumig über Flutkanal und Fischpass bei Verteilungsbauwerk bei Fluss-km 104,3	
103,25	Absturz bei Babing		Ja-nein, Raue Rampe vorhanden	